

工事進捗状況2

中央診療棟



屋上へリポート部

天井・設備・床施工状況

外部足場が解体され、建屋東側・西側からサインも確認できるようになりました

病棟



病室床・塗装状況

病棟西面より

渡り廊下で中央診療棟と連結しています

造成工事



道路新設状況



市道拡幅工

立体駐車場棟



建屋北東上部より



内部施工状況

本体工事は残り後わずか
月末から各種完成に向けた
検査も始まります。
次号では本体工事完成の様
子をお伝えする予定です。
ポラリス工事は引き続き軀
体工事が予定されています。

リハビリ・保育施設棟



躯体工事がほぼ完了します

サービス棟



躯体工事が完了し内部の工事に進捗しています

ポラリス看護学院



基礎工事施工中です

1号公園整備



植栽が始まりました

